

Муниципальное казённое учреждение  
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №223  
Советского района города Ростова-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 344058 пр. Коммунистический, 12/4 тел/факс(863)т.222-13-71  
ОГРН 1026104368355 ИНН 6168099015 КПП 616801001

## Информация по выполнению и устранению нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ №223

Предписание № 8-118/1/1 от 11 января 2013г.

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению	Дата устранения
1.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	<b>Выполнено</b> кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара выполнены с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара.	04.09.2014
2.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 частично двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	<b>Выполнено</b> все двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	01.08.2014
3.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.1. СП 3.13130.2009 световой оповещатель «Выход» установленный над дверью выхода из коридора общего пользования район групповых ячеек №6,8 на лестничную клетку находится в неисправном состоянии, т.е. не включается одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установленный над дверью выхода из коридора общего пользования район групповых ячеек №6,8 на лестничную клетку находится в исправном состоянии.	04.09.2014
4.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.1. СП 3.13130.2009 световой оповещатель «Выход» установленный над дверью выхода из раздевалки групповой ячейки №3 на центральную лестничную клетку находится в неисправном состоянии, т.е. не включается одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установленный над дверью выхода из раздевалки групповой ячейки №3 на центральную лестничную клетку	04.09.2014

		находится в исправном состоянии.	
5.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130.2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону групповой ячейки №7 на лестничную клетку 3-го типа и из раздевалки в коридор общего пользования.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону групповой ячейки №7 на лестничную клетку 3-го типа и из раздевалки в коридор общего пользования.	04.09.2014
6.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130.2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №5 в коридор общего пользования.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №5 в коридор общего пользования.	04.09.2014
7.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130.2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из коридора общего пользования групповых ячеек №4,10 на лестничную клетку.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из коридора общего пользования групповых ячеек №4,10 на лестничную клетку.	04.09.2014
8.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих	<b>Выполнено</b> световой	04.09.2014

	<p>требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №11 на лестничную клетку.</p>	<p>оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №11 на лестничную клетку.</p>	
9.	<p>На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону непосредственно наружу (район выхода группы №4,11,10)</p>	<p><b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону непосредственно наружу (район выхода группы №4,11,10)</p>	04.09.2014
10.	<p>На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №1 в коридор общего пользования первого этажа.</p>	<p><b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №1 в коридор общего пользования первого этажа.</p>	04.09.2014
11.	<p>На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №2 в коридор общего пользования первого этажа.</p>	<p><b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №2 в коридор общего</p>	04.09.2014

		пользования первого этажа.	
12.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из актового зала в коридор общего пользования первого этажа.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из актового зала в коридор общего пользования первого этажа.	04.09.2014
13.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №9 в актовый зал.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки №9 в актовый зал.	04.09.2014
14.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.3. СП 3.13130. 2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из помещения спортивного зала.	<b>Выполнено</b> световой оповещатель «Выход» установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из помещения спортивного зала.	04.09.2014

Заведующий МБДОУ №223



И.А.Зеркаль